

## Protokół kontroli obiektu

Adres budynku	Ogólny opis budynku	Dach		
Ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu	Trzypiętrowa kamienica mieszkalno-usługowa (parter niezamieszkały – o charakterze lokali usługowych, wyższe kondygnacje stanowią mieszkania) w zabudowie pierzejowej, ze strychem i piwnicą.	Spadzisty, pokryty dachówką.		
		Piwnica		
		Użytkowana, okna zamknięte.		
Stropodach		Liczba otworów w stropodachu:	Liczba okienek strychowych	
brak		brak	Zamknięte: 7	Otwarte: 0
Miejsca możliwe do zasiedlenia przez ptaki i nietoperze	Ściana frontowa (wschodnia): - otwór w elewacji (ptaki, nietoperze).  Ściana boczna (południowa): - otwór wentylacyjny (ptaki, nietoperze).			
Miejsca zajęte przez ptaki i nietoperze (gniazda, otwory, szczeliny, miejsca zimowania)	Parapet okna na ostatnim piętrze budynku od strony tylnej (zachodniej) jest miejscem przebywania i prawdopodobnego gniazdowania gołębia miejskiego <i>Columba livia</i> , na co wskazuje m. in. stwierdzenie w tym miejscu pary ptaków i ptasich odchodów.			
Pnącza (miejsce gnieźdżenia i nocowania ptaków)	Nie stwierdzono.			
Prowadzone prace remontowo-budowlane (zakres i opis)	Nie stwierdzono.			
Zaobserwowane ptaki lub nietoperze zasiedlające obiekt (inf. od mieszkańców)	Nie stwierdzono.			
Otwory, nisze, szczeliny, odwiedzane przez ptaki i nietoperze (inf. od mieszkańców)	Nie stwierdzono.			
Gniazdowanie gołębi w budynku – wskazanie wlotów (inf. od mieszkańców)	Nie stwierdzono.			
Wnioski i ocena konieczności wykonania II etapu	W budynku stwierdzono miejsca (otwory w elewacji, parapet okna na tylnej ścianie) możliwe do zasiedlenia przez ptaki bądź nietoperze, w związku z czym przystąpiono do etapu II.			